


Schéma základných častí alternátora, a zapojenie vinutia a usmerňovača



- (1) - medené zberacie krúžky
- (2) - uhlíkové kefky
- (3) - budiace vinutie
- (4) - pracovné vinutie
- (5) - hlavný usmerňovač
- (6) - pomocný usmerňovač

B+ , B- svorky alternátora pre pripojenie plus a mínus pólu akumulátora

D+ svorka plus pólu pre pripojenie alternátora s pomocným usmerňovačom